

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

06.10.2022, КНМ 50220061000201060906



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

125466, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе,

вл. 34, тел./факс 334-16-60

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Сергиево-Посадскому городскому округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Центральная д.2, тел. 8(926) 961 24 88

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 69/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственному бюджетному учреждению социального обслуживания московской области "комплексный центр социального обслуживания и реабилитации

"Оптимист" ИНН: 5042068754

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области (главным государственным инспектором Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Кавкаевым Валерием Геннадьевичем учетный номер ЕРКНМ № 50220061000201060906

в период с «19» октября 2022 г. по «31» октября 2022 г.

заместителем главного государственного инспектора Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области майором внутренней службы Новиковым Кириллом Борисовичем государственным инспектор Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области ст. лейтенантом внутренней службы Сдержиковым Дмитрием Александровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Кондратьева О.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа в области гражданской обороны, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований в области гражданской обороны	Отметка о выполнении
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в помещении прачечной.	(п. 26, ППР 1479) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	11.09.2023	
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в помещении холла на первом этаже.	(п. 26, ППР 1479) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	11.09.2023	
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в помещении раздевалки группы №1.	(п. 26, ППР 1479) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	11.09.2023	
4.	Дверь эвакуационного выхода из прачечной, открывается не по направлению выхода из здания.	(4.2.22 СП 1. 13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	11.09.2023	
5.	Дверь эвакуационного выхода из раздевалки группы № 1, открывается не по направлению выхода из здания.	(4.2.22 СП 1. 13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	11.09.2023	
6.	Дверь эвакуационного выхода из холла на первом этаже, открывается не по направлению выхода из здания.	(4.2.22 СП 1. 13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	11.09.2023	
7.	Не определена и не обозначена категория складского помещения по пожарной опасности, в помещении зала	(ст. 27, ФЗ-123; п. 12 ППР 1479); Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на	11.09.2023	

	лечебной физкультуры.	входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.		
8.	Ширина маршей лестничных клеток, предназначенная для эвакуации людей менее 1.35м (фактическая 0.9 м).	(ст.4, ст.6, Ф3-123, 4.4.1 СП 1.13130.2020;) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;	11.09.2023	
9.	В помещении поста охраны допускается совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции.	п.6.6 СП 6.13130.2021 Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.	11.09.2023	
10.	В здании при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются не только работники учреждения. Текст оповещения содержит слова способные вызвать панику (как пример словосочетание «внимание пожарная тревога») (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-АПС) Техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляется силами ООО ЧОО «САТУРН+» на основании государственного контракта № 31.	(таблица 2, СП 3.13130.2009; ст.4, ст.6, Ф3-123);	11.09.2023	
11.	в помещении коридора на первом этаже речевой оповещатель установлен на высоте менее 150 мм от перекрытия. Техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляется силами ООО ЧОО «САТУРН+» на основании государственного контракта № 31.	(п.4.4. СП 3.13130.2009) настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	11.09.2023	
12.	Эвакуационный выход из прачечной не установлен ИПР (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-АПС). Техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляется силами ООО ЧОО «САТУРН+» на основании государственного контракта № 31.	п.п.6.6.27 СП 484.131500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах ст.83 п.9 Ф3-123	11.09.2023	
13.	Эвакуационный выход правого крыла здания не установлен ИПР (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-АПС) Техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляется силами ООО ЧОО «САТУРН+» на основании государственного контракта № 31.	п.п.6.6.27 СП 484.131500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах ст.83 п.9 Ф3-123	11.09.2023	
14.	Эвакуационный выход из кабинета специалиста не установлен ИПР (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-АПС) Техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляется силами ООО ЧОО «САТУРН+» на основании государственного контракта № 31.	п.п.6.6.27 СП 484.131500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах ст.83 п.9 Ф3-123	11.09.2023	

15.	<p>Уровень звука, звукового сигнала СОУЭ не соответствует требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • а именно в кабинете № 10 менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/2) • а именно в кабинете № 11 менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/3) • а именно в кабинете № 15 менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/4) • а именно в помещении склада менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/5) • а именно в кабинете № 18 менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/6) • а именно в кабинете № 19 менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/7) • а именно в помещении мед. кабинета менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/9) • а именно в помещении спальни комнаты менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/10) • а именно в помещении группы 3-раздевалка менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/13) • а именно в помещении песочницы менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/18) • а именно в помещении кабинета врачей менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/19) • а именно в помещении коридора 2-го этажа менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/20) • а именно в кабинете № 40 менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/21) • а именно в помещении коридора № 36 ЛФК менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/22) • а именно в помещении прачечной менее 75 дБА (ПРОТОКОЛ № 21/10/22-СОУЭ/23) <p>Техническое обслуживание АПС и СОУЭ осуществляется силами ООО ЧОО «САТУРН+» на основа-</p>	<p>(п. 4.1. СП-3.13130.2009; ст.4, ст.6, ФЗ-123); Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.</p>	11.09.2023	
-----	---	--	------------	--

	<i>нии государственного контракта № 31.</i>			
16.	<i>Отсутствуют знаки направления движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения..</i>	<i>(ст.4, ст.6, ФЗ-123:ГОСТ Р 12.4.026-201; п. 48, ППР 1479)</i>	11.09.2023	
17.	<i>Отсутствует защитное покрытие пожарной лестницы от коррозии согласно протокола №338/22 от 25.07.2022 г.</i>	<i>(п. 17, ППР 1479) б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	11.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Кондратьева О.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу
майор внутренней службы Новиков К.Б.


(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу
ст. лейтенант внутренней службы Сержиков Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

31.10.2022 г.